

安全评价报告信息公开表格（单位名称）

被评价单位名称		嵊州市好运来印染有限公司
评价项目名称/项目编号		嵊州市好运来印染有限公司使用危险化学品安全现状评价/21-05-04
项目简介 (含图片)	<p>嵊州市好运来印染有限公司位于浙江省绍兴市嵊州市剡湖街道好运来路 188 号，企业法定代表人胡士良，目前拥有员工 550 余人，其中专业技术人员近 100 人。企业占地面积 5.3 万 m²（约 80 亩），建筑面积总计约 9 万 m²。主要生产销售印花、配套色织真丝染色；服装、领带、纺织面料生产；销售自产产品（凡须凭许可证生产经营的，凭许可证生产经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。嵊州市好运来印染有限公司在上一现状评价时已兼并了绍兴市信利印染有限公司（该公司又兼并了嵊州市贝尔纺织印染有限公司），因此厂房命名时以原公司简称为前缀进行区分。</p> <p>本项目产品未列入《危险化学品目录》（2015 版）中，生产过程中涉及危险化学品天然气、连二亚硫酸钠、双氧水（27.5%）、冰醋酸、氢氧化钠、硫化氢（污水处理过程产生）等，故该企业属于危险化学品使用企业。</p>	
		
安全评价机构名称		浙江天为安全科技有限公司
项目组长		胡小兰
技术负责人		相继园
过程控制负责人		李薇
评价报告编制人		胡小兰、汪爱军
报告审核人		王铁军
参与评价工作	安全评价师	胡小兰、祝冰星、万昌平、汪爱军、卜伟华
	注册安全工程师	胡小兰、汪爱军、祝冰星、万昌平
	技术专家	-
现场开展安全评价工作	人员	胡小兰、汪爱军
	时间	2021.4.8 至 2021.8.11
	主要任务	资料收集、现场检查、编制报告
评价报告提交时间		