

职业卫生项目信息公开表

单位名称	浙江美通筑路机械股份有限公司		
项目名称	职业病危害现状评价	项目编号	WX22-05-06
项目地址	浙江省海宁市盐仓白沙路6号	联系人/电话	陈步新, 13735843108
项目概况 (包括项目名称、由来等内容)	<p>浙江美通筑路机械股份有限公司成立于2004年4月14日,位于海宁市盐仓新兴西路,是一家生产筑路、养路相关设备的公司。公司注册资金10430.1万元人民币,主要从事筑养路机械、环保设备、普通机械的设计、技术开发、制造、加工、销售及售后服务,专用汽车的设计、技术开发、生产及销售。</p> <p>公司厂区位于海宁盐仓新兴西路,占地面积32329m²,有员工317人。目前厂区内各车间均正常生产,有1车间、2车间、3车间共3个生产车间以及配套的油漆车间、配电房、办公楼和宿舍楼,主要生产沥青洒布车、同步封层车、沥青保温车、稀浆封层车、石屑撒布机、养护车等筑路机械。依据《国家卫生健康委办公厅关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知》(国卫办职健发[2021]5号),该企业现运行生产项目属于“建筑工程用机械制造”,定性为“职业病危害严重”项目。根据《工作场所职业卫生管理规定》(国家卫生健康委员会令第5号)第二十条规定:职业病危害严重的用人单位,应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构,每年至少进行一次职业病危害因素检测,每三年至少进行一次职业病危害现状评价。为贯彻落实国家有关职业卫生的法律、法规、规章和标准,达到防治职业病,保护劳动者健康的目的,且本次评价为用人单位首次职业卫生评价。受用人单位浙江美通筑路机械股份有限公司委托,浙江天为安全科技有限公司承担该单位职业病危害现状评价评价报告的编写工作。</p>		
技术服务项目组名单	负责人:余红光 成员:孙马杰、余红光、许国强		
现场调查专业技术人员名单	孙马杰、施秀慧	时间	2022.4.30
现场采样、现场检测专业技术人员名单	孙马杰、金锋、施秀慧	时间	2022年05月26日~05月28
用人单位陪同人	陈步新		

<p>图像影像</p>	<p>现场调查（含 项目组人员）</p>	 A photograph showing a man in a dark t-shirt and light-colored pants standing in front of the entrance to the METONG company building. The building has a sign that reads "METONG 美通" and "浙江美通道路机械股份有限公司 ZHEJIANG METONG ROAD CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.". There is a gate and some parked motorcycles in the background.
	<p>现场采样/检测（含专业技 术人员）</p>	 A photograph showing two people performing a field sampling or detection activity. One person, wearing a brown t-shirt and a white face mask, is holding a yellow device. The other person, wearing a blue cap and a grey jacket, is operating a piece of equipment on a tripod. They are standing in front of a large industrial building with a corrugated metal facade.