

安全评价报告信息公开表格（单位名称）

被评价单位名称	浙江壳牌燃油有限公司诸暨红楼加油站	
评价项目名称/项目编号	浙江壳牌燃油有限公司诸暨红楼加油站经营危险化学品安全现状评价 25-09-12	
项目简介 (含图片)	<p>该加油站占地面积 3139.43m²，站区设置 1 只 40m³ 埋地 0#柴油罐、3 只 40m³ 埋地汽油罐（92#汽油储罐 2 只，95#汽油罐 1 只），油罐总容积为 160m³，折合后油罐总容积为 140m³（柴油罐折半计入），按照《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 规定的等级划分，属于二级加油站。同时站内设有 3 个充电桩，箱式变压器容量为 400kVA，属于IV级充电区块。另外站内还设有 1 台自助洗车机，因此该站属于二级综合供能服务站。</p> 	
安全评价机构名称	浙江天为安全科技有限公司	
项目组长	尉伟明	
技术负责人	周玉飞	
过程控制负责人	王小梅	
评价报告编制人	罗颖洁	
报告审核人	贝少华	
参与评价 工作	安全评价师	尉伟明、罗颖洁、邵东卫、卜伟华、胡伟、余红光
	注册安全工 程师	尉伟明、邵东卫、胡伟
	技术专家	-
现场开展 安全评价 工作	人员	尉伟明、罗颖洁
	时间	2025 年 11 月
	主要任务	资料收集、现场检查、编制报告
评价报告提交时间	2025 年 11 月	